


Lier 02 mei 2008

Aan het College van Burgemeester en Schepenen***Schriftelijke vraag***

Graag ontving ik een antwoord op volgende vragen. Met dank.



“Op donderdag 8 mei aanstaande wordt de heraangelegde Antwerpsestraat officieel heropend. Er wordt echter vastgesteld dat de afwerking nog niet volledig is en dat er ook al enkele mankementen aan de heraanleg zichtbaar worden. Zo bevinden zich op diverse plaatsen in de zg. ‘grote’ Antwerpsestraat nog losliggende kabels langs de gevels. Anderzijds zijn er reeds verschillende klinknagels, die de fietspaden afbakenen, afgebroken.”

Mijn *vragen* zijn dan ook :

- Is het CBS op de hoogte van deze feiten ?
- Welke maatregelen heeft het CBS ter zake genomen ?
- Wie wordt verantwoordelijk gesteld voor de schade ?
- Wat is de bedoeling van de losliggende kabels ?
- Voor wanneer is er een totale degelijke afwerking voorzien ?

Verzwyvel Frans
GemeenteraadslidKomeetstraat 33
2500 Lier
Tel. 03480.06.87

Rek. nr. 733-0022344-64

www.vlaamsbelanglier.org
frans.verzwyvel@skynet.be



Klachten

Frans Verzwylvel
gemeenteraadslid
Komeetstraat 33
2500 Lier

uw bericht van
2008-05-13
vragen naar
Anja Vlaeymans
anja.vlaeymans@lier.be

uw kenmerk

telefoon
03 8000 521

ons kenmerk
20727
fax
03 488 13 57

datum
2008-05-20
bijlage(n)

schriftelijke vraag - mankementen vernieuwde Antwerpsestraat

Geachte heer Verzwylvel

Tijdens de voorlopige oplevering werd voor de klinknagels voorbehoud gemaakt. Ze zijn dus NIET aanvaard. De leverancier heeft ondertussen (in januari) 3 proeven aangebracht die op dit ogenblik nog niet zijn afgebroken. Het bouwteam heeft beslist om deze proeven na de zomer (september) te evalueren.

Er is spoorvorming merkbaar ter hoogte van de asverspringing en dat is het gevolg van het gebruikte materiaal(graniet) dat lichter is dan de gezaagde kassei zodat een spoor zichtbaar wordt. Tijdens de uitvoering van de werken werden deze asverspringingen reeds "in profiel" gelegd om de afwatering te kunnen waarborgen. Kleine niveauverschillen zijn hier wel ontstaan, maar deze komen niet door de zakkingsen. De oorzaak ligt hier in de breedte van de verschillende graniettegels die ten overstaan van elkaar iets kantelen. De evolutie hiervan wordt opgevolgd en zal bekeken worden voor de definitieve oplevering.

De losliggende kabels dienen voor de toekomstige feestverlichting en de audio-installatie. Deze kabels werden samen met de elektriciteitskabels van de straatverlichting getrokken. De straatverlichting werd door de elektriciteitsmaatschappijen immers opgehangen aan spankabels. De kabels voor de feestverlichting en de audio werden door de stadselektriciens opgehangen. Dit gebeurde echter niet gelijktijdig daar er wat vertraging zat op de levering van de noodzakelijke verdeelkasten. De kabels werden nog voor de opening ingewerkt.

Met vriendelijke groeten

Walter Aets
secretaris

Mareen Vanderpoorten
burgemeester